Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

Stammdaten						
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	773	Landratsamt Dillingen a.d.Do.		41-1711.2	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	773	Landratsamt Dillingen a.d.Do.		41.1711.2	
Betreiber	[Name]	Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH				
Standort	[Bezeichnung]					
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Deutz-Fahr-Str. 1		89415	Lauingen	
	EMAS [J/N]	N	**ISO 14001 ff (+)** [J/N]	N		
Anlage	[Bez.]	Anlagen zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder mehr bei der Behandlung von Metall- oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren				
	[4.BImSchV][2], [IE-RL][2]	3.10.1			2.6	

Überwachung						
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [J/N]	J	**Turnus** [Monate]	36		
	Anlassüberwachung [J/N]	N	**Art des Anlasses:**			
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	21.05.2026	**angekündigt** [J/N]	J		
Prüfumfang	**umfassend** [J/N]	J				
§§ 52 und 52a BImSchG	**Schwerpunkte** [J/N]	N				
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [J/N]	J	Anzeige § 67 BImSchG vom 20.12.2013			
	Anforderungsliste [J/N]	N				
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N				
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	N	**Anordnung** [J/N]	N	**Stilllegung** [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	**gesetzter Termin**	**Behebung / Überprüfung erfolgt ...**	
			durch (Organisation)	**am**

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL